



| revize | popis | datum |
|--------|-------|-------|
|--------|-------|-------|

±0,000 =133,92 m.n.m. (výšk. systém Bpv)

| | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------|------------|---------------|--------|
| U Plovárny, p.č.1190/14 k.ú. Děčín | | | objekt | | č. zakázky | | |
| Rekonstrukce budovy U Plovárny 1190, Děčín | | | SO 01, SO 02 | | 211 | | |
| investor | hlavní projektant | projektant profese | profese | | | | |
| Úřad práce České Republiky Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2, Nové město, 128 01 | di5 architekti, inženýři s.r.o Koubkova 11, 120 00 Praha 2 IČ 25678051 T 221 590 941 | di5 architekti, inženýři s. r. o. Koubkova 11, 120 00 Praha 2 | Dokumentace skutečného stavu | | | | |
| vypracoval | zodpovědný projektant | zodpovědný projektant profese | fáze | | číslo paré | | |
| Ing. arch. Jana Nováková | Ing. Petr Lošťák | Ing. Petr Lošťák | - x A4 | | 2 | | |
| | | | datum | | 1.3.2012 | | |
| 3D Půdorys 1.np | | | měřítko | fáze | profese | číslo výkresu | revize |
| | | | 1:250 | - | F 1.1 | 309 | - |