[illegible]


| | |
|--------------|------------------------|
| SO 01 | Rekonstrukce budovy ÚP |
|--------------|------------------------|

 Česká republika - Úřad práce České republiky
Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28
Úřad práce ČR



HIP:

Ing. Jan Los

| | | | | | |
|--|---|-----------------|--|--------------|--|
|  | Vypracoval | Bc.Tomáš Frajer | | Zak. číslo | 13-UJL1-002 |
| | Zodp. projektant | | | Datum | 08/2014 |
| | Tech. kontrola | Ing.Jan Los | | Stupeň | DPS |
| | Alce | | | Účel formátu | 12x44 |
| | <p align="center">ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190</p> | | | Plátno | 1:100 |
| <p>Zhotovitel: Valbeke, spol. s r.o., ul. Otéř. 1, 171 01 Praha 1 400 000 Kč bez DPH</p> | Příloha | | | | <p>C. přílohy</p> <p>D.1.1.</p> <p>57</p> |
| <p align="center">KLADEČSKÝ PLÁN - PODHLÉDY 3NP</p> | | | | | |