



**MINERÁLNÍ KAZETOVÝ POHLED**  
MINERÁLNÍ KAZETY S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BÍLÉ BARVĚ BUDOU ULOŽENY NA SYSTÉMOVÉM KOTVĚNÉM TYČOVÉM KONSTRUKTIVU. PROFIL TYČO BUDOU DOPADNĚ DODATY S UŠlechtilých POVRCHOVÝCH ÚPRAVOU. POHLEDY Z KONSTRUKTIVU ČASTI BUDU VYPRÁVNĚNÉ A MONTÁŽNÍ VÝŠKOVÝ VZDELÁNEKOSTI 600 mm.  
NEBUDE L VÝSTUPNĚ STAVOVÝ JINAK.

**SÁDKOKARTONOVÝ POHLED**  
NOVNÍ KONSTRUKCE ZÁVĚSNÉHO SÁDKOKARTONOVÉHO POHLEDU BUDU TVOŘIT JEDNOROVNĚNÝ KŘÍŽOVÝ ROST. ZHOVNĚNÝ Z KONSTRUKTIVU Č. 6697 ULOŽENÝCH V KONSTRUKTIVU ZÁVĚSNÝCH VZDELÁNEKOSTI 600 mm. OPRAVNĚNÍ BUDU PROVÁDĚNÍ + 10K DOKUŠENÍ Č. 123 mm. (MONTÁŽNÍ). POVLIVIT VÝŠKOVÝCH BUDU ZÁVĚSNÝCH VZDELÁNEKOSTI (KONSTRUKTIV).

<b>SO 01</b>	Rekonstrukce budovy ÚP
--------------	------------------------

Zhotovitel DPS: 	<b>Valbek, spol. s r.o.</b> Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	HIP:  Ing. Jan Los
--	--	--------------------------

	Ypracoval	Bc. Tomáš Frajer	Zak. číslo	13-UL13-002
	Zodp. projektant	Bc. Tomáš Frajer	Datum	08/2014
	Tech. kontrola	Ing. Jan Los	Stupeň	DPS
	Akce		Podst. formátu	A4
	<b>ÚP ČR - Děčín</b> <b>- rekonstrukce objektu U Plovárny 1190</b>			
<b>Zhotovitel:</b> valbeke, spol. s r.o., IČ: 087, Ústí n. L. 110 02 600 03 Ústí nad Labem	Příloha KLADEČSKÝ PLOAN - PODHLEDY ZNP		C. přílohy Pare	<b>D.1.1.</b> <b>56</b>