





LEGENDA MÍSTNOSTI					
OZN.	NÁZEV HÍSTNOSTI	PLŮCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNA	STŘOP
4.39	TERČOVNÁ VÝTĚH V1	13,64	výhledový beton	výhledoměrnatá omítka	výhledoměrnatá omítka
4.40	TERČOVNÁ VÝTĚ	86,37	tercovní dlažba	akrylovoměrnatá omítka	akrylovoměrnatá omítka
4.48	KUCHODÉ H1	1,91	PVC	výhledoměrnatá omítka	výhledoměrnatá omítka
4.49	KUCHODÉ C	1,91	PVC	výhledoměrnatá omítka	výhledoměrnatá omítka
4.50	KUCHODÉ D	12,36	PVC výhledový beton	výhledoměrnatá omítka	výhledoměrnatá omítka
PODLAHOVÁ PLOCHA RP - NOVÁ BUDOVA		137,93			
CELKOVÁ PLOŠOVÁ PLOCHA, RP		751,96			


$$\pm 0,000 = 133,92 \text{ m n.m. (výšk. systém Bpv)}$$

<b>SO 01</b>	Rekonstrukce budovy ÚP
--------------	------------------------

Objednatel:



Úřad práce ČR

**Česká republika - Úřad práce České republiky**  
Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

Zhotovitel DPS:




Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17

**HIP:**

log-jan-log

	Vypracoval	Bc. Tomáš Frajer	Zak. číslo	13-UIJ-31-002
	Zodp. projektant	Bc. Tomáš Frajer	Datum	08/2014
	Tech. kontrola	Ing. Jan Los	Stupeň	DPS
	Alce		Podob formátu	12x44
<p><b>ÚP ČR - Děčín</b> - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190</p>		Mřítko	1:100	
		C. přílohy	Paré	
<b>Zhotovitel:</b> Vojtek, Jaroš & P. s. r. o., IČ: 0481 n. l. 150 00 400 00 Ust. nad Labem	<b>Příloha</b>  <b>PŮDORYS 4NP - STÁVÁJÍCÍ STAV</b>	<b>D.1.1.</b> <b>18</b>		