



LEGENDA MISTNOSTI		PLOŠŤ			
C.M.	OBJ. MISTNOSTI	PLOŠŤ	OBJ. MISTNOSTI		
0.01	Stavba	12,70	0.21	Obj. CO	1,68
0.02	Stavba	5,30	0.22	Obj. CO	1,68
0.03	Stavba	11,60	0.23	Obj. CO	1,68
0.04	Stavba	11,60	0.24	Obj. CO	1,68
0.05	Stavba	11,60	0.25	Obj. CO	1,68
0.06	Stavba	11,60	0.26	Obj. CO	1,68
0.07	Stavba	11,60	0.27	Obj. CO	1,68
0.08	Stavba	11,60	0.28	Obj. CO	1,68
0.09	Stavba	11,60	0.29	Obj. CO	1,68
0.10	Stavba	11,60	0.30	Obj. CO	1,68
0.11	Stavba	11,60	0.31	Obj. CO	1,68
0.12	Stavba	11,60	0.32	Obj. CO	1,68
0.13	Stavba	11,60	0.33	Obj. CO	1,68
0.14	Stavba	11,60	0.34	Obj. CO	1,68
0.15	Stavba	11,60	0.35	Obj. CO	1,68
0.16	Stavba	11,60	0.36	Obj. CO	1,68
0.17	Stavba	11,60	0.37	Obj. CO	1,68
0.18	Stavba	11,60	0.38	Obj. CO	1,68
0.19	Stavba	11,60	0.39	Obj. CO	1,68
0.20	Stavba	11,60	0.40	Obj. CO	1,68

LEGENDA MATERIÁLŮ	
0.01	Stavba
0.02	Stavba
0.03	Stavba
0.04	Stavba
0.05	Stavba
0.06	Stavba
0.07	Stavba
0.08	Stavba
0.09	Stavba
0.10	Stavba
0.11	Stavba
0.12	Stavba
0.13	Stavba
0.14	Stavba
0.15	Stavba
0.16	Stavba
0.17	Stavba
0.18	Stavba
0.19	Stavba
0.20	Stavba

LEGENDA MATERIÁLŮ	
0.01	Stavba
0.02	Stavba
0.03	Stavba
0.04	Stavba
0.05	Stavba
0.06	Stavba
0.07	Stavba
0.08	Stavba
0.09	Stavba
0.10	Stavba
0.11	Stavba
0.12	Stavba
0.13	Stavba
0.14	Stavba
0.15	Stavba
0.16	Stavba
0.17	Stavba
0.18	Stavba
0.19	Stavba
0.20	Stavba

LEGENDA MATERIÁLŮ	
0.01	Stavba
0.02	Stavba
0.03	Stavba
0.04	Stavba
0.05	Stavba
0.06	Stavba
0.07	Stavba
0.08	Stavba
0.09	Stavba
0.10	Stavba
0.11	Stavba
0.12	Stavba
0.13	Stavba
0.14	Stavba
0.15	Stavba
0.16	Stavba
0.17	Stavba
0.18	Stavba
0.19	Stavba
0.20	Stavba