

SO 31 SADOVÉ ÚPRAVY- NOVÁ VÝSADBA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Sadové úpravy řeší venkovní prostory nově budovaného areálu budovy a školícího střediska ÚPČR v Pardubicích.

Návrh sadových úprav vychází z architektonického návrhu (Atelier Macas), aktualizace DÚR je menšího rozsahu na základě upřesnění rozsahu zpevněných ploch a podzemních sítí a jejich ochranných pásem.

Objekt Sadové úpravy navazuje na ohumusování ploch (SO 32 Terénní úpravy) a řeší výsadbu navržených okrasných stromů a keřů, realizaci plošných výsadeb pokryvných keřů s mulčováním a zatravnění.

Současný stav

V současné době se nachází vzrostlá zeleň pouze po obvodu areálu – ul. Svobody a S.K.Neumanna.

Podél severní hranice areálu (ul.Svobody) je stávající nesourodá a nestejnověká linie zeleně pestřejšího druhového složení (2 přestálé topoly, 2 rozložené červené duby, 5 středněvěkých jírovců, 2 břízy a několik mladších stříbrných smrků).

Podél ul. S.K.Neumanna jsou 2 dožívající slivoně, mladší modřín a skupina starších rozložitých stromů – 2 lípy a červený dub.

Aktualizace inventarizace zeleně včetně návrhu opatření – viz Tabulka inventarizace dřevin.

Rozložené a mírně proschlé duby a jírovce je nutné ošetřit – bezpečnostním řezem a vyvětvením na podchodnou výšku.

Všechny ponechané stromy je nutné při stavbě ochránit před poškozením.

Zeleň k odstranění

Byl proveden soupis zeleně navržené k odstranění (z důvodů špatného zdravotního stavu či dotčené stavbou).

Kácení dřevin bude provedeno na základě vydání povolení o kácení vč. provedení náhradní výsadby dle požadavku odpovědného orgánu ochrany přírody.

Návrh výsadeb

V souladu s architektonickým návrhem je navrženo posílení obvodové zeleně areálu, odclonění parkovišť v jižní části a řešení parteru objektů.

- podél ul.Svobody jsou do míst po kácených stromech umístěny skupinky smrků (*Picea omorica*) A BOROVICE (*Pinus sylvestris*) s podsadbou vyšších keřů
- podél ul. S.K.Neumanna je zohledněn požadavek odclonění parkovišť skupinovou výsadbou zavětvených tvarů stromů - borovice černá (*Pinus nigra*) a sloupovitý habr (*Carpinus betulus* „Columnaris“)
- ucelená plocha v jižní části areálu je řešena soliterní a skupinovou výsadbou vzrůstnějších stromů v kombinaci listnáčů a jehličnanů (platan, habr, smrk a borovice), parkoviště je odcloněno skupinami keřů
- podél západní hranice je oboustranně komunikace umístěna alej žlutě panašovaných javorů (*Acer platanoides* „Drumondii“)
- do ostrůvků v parkovišti jižně objektů jsou navrženy malokorunné kulovité akáty (*Robinia ps.* „Umbraculifera“), u vjezdu do podzemních garáží jsou umístěny 2 sloupovité buky (*Fagus sylvatica* „Dawyck“)
- atriový prostor mezi objekty je řešen odpočinkovou plochou se záhony s výsadbou keřů a trvalek, jižně je ohraničen zavětveným tvarem štíhlého červenolistého buku (*Fagus sylvatica* „Purple Fountain“), severně skupinou jehličnatých keřů dominantním stávajícím jírovcem
- plošné podnože u objektů jsou tvořeny kompaktní výsadbou pokryvných skalníků či jalovců
- objekty trafa a kontejnerů na odpady jsou odcloněny výsadbou keřů

V úrovni 3. nadzemního podlaží Úřadu práce je na jihozápadním nároží terasa s kontejnery s převislou zelení.

Zatravnění

Bude provedeno na rostlém terénu parkovou travní směsí.

Investor neuvažuje o AZS, je nutné ale zajistit přívod vody pro případnou zálivku.

Seznam rostlin pro výsadbu

stromy		35	ks
1	Acer platanides "Drumondii"	javor	1 ks
2	Carpinus betulus "Columnaris"	habr sloupovitý	1 ks
3	Carpinus betulus	habr	3 ks
4	Fagus sylvatica "Dawyck"	sloupovitý buk	2 ks
5	Fagus sylvatica "Purple Fountain"	převislý červený buk	1 ks
6	Platanus acerifolia	platan	1 ks
7	Robinia pseudoaccacia "Umbraculifera"	kulovitý akát	8 ks
8	Picea omorica 250-300	smrk omorika	6 ks
9	Pinus nigra	borovice černá	9 ks
10	Pinus sylvestris	borovice lesní	3 ks
vzrostlé keře			
	Amelanchier lamarckii	muchovník	
	Viburnum rhytidophyllum	kalina	
	Prunus laurocerasus	bobkovišeň	
	Pinus uncinata keř.tvar	borovice blatka	
	Taxus baccata	tis	
pokryvné keře			
	Cotoneaster sp.	skalník v kultivarech	
	Hypericum "Hidcote"	třezalka	
	Mahonia aquifolium	mahon	
	Rosa sp.	růže pokryvná	
	Spiraea sp.	tavolník v kultivarech	
	Juniperus sp.	jalovec v kultivarech	
	Pinus mugo	borovice kleč	

Pro uvedené práce a rostlinný materiál jsou závazné následující platné normy:

ČSN DIN 18 916 – Výsadba rostlin a s ní související normy ČSN 83 9021 – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9011 – Práce s
ČSN 83 9051 – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 83 9031 - Trávníky a jejich zakládání

INVENTARIZACE DŘEVIN

Číslo	taxon	průměr kmene (cm)	výška (m)	průměr koruny (m)	zdr. stav	návrh opatření	poznámky
1	<i>Larix decidua</i> <i>modřín opadavý</i>	35	12	6	3		stíněný jirovcem, mírně proschlý
2	<i>Aesculus hippocastanum</i> <i>jirovec maďal</i>	35	10	8	2	BŘ	nízko nasazená koruna, tlakové větvení
3	<i>Aesculus hippocastanum</i> <i>jirovec maďal</i>	35	10	7	3	K	nízko nasazená koruna, stíněný dubem, kolize s chodníkem
4	<i>Quercus rubra</i> <i>dub červený</i>	60	12	12	3	BŘ,R	rozložitá nízko zavětvená koruna, mírně prosychající, vyvétvit na podchodnou výšku
5	<i>Betula pendula</i> <i>bříza</i>	32	11	6	3-4		usychající terminál
6	<i>Aesculus hippocastanum</i> <i>jirovec maďal</i>	2x15	7	6	2	BŘ	
7	<i>Picea pungens</i> <i>smrk pichlavý</i>	20	4	9	2		
8	<i>Betula pendula</i> <i>bříza</i>	30	10	5	3	K	stíněná topolem, šikmá, neperspektivní
9	<i>Pupulus x canadensis</i> <i>topol</i>	100	25	15	4	K	rozložitá koruna, výška nasazení koruny 4m, na kmenu prasklina v délce 3m s výtokem, na kmenu rány po řezu
10	<i>Aesculus hippocastanum</i> <i>jirovec maďal</i>	30	10	6	2	BŘ	
11	<i>Picea pungens</i> <i>smrk pichlavý</i>	25	9	3	2		
12	<i>Picea pungens</i> <i>smrk pichlavý</i>	15	7	3	2		
13	<i>Picea pungens</i> <i>smrk pichlavý</i>	15	7	3	2		
14	<i>Pupulus x canadensis</i> <i>topol</i>	90,60,60	25	17	4	K	trojkmen od země, tlakové větvení, 1 slabší kmen ohnutý, omezuje jirovec, na kmenu rány po řezu
15	<i>Aesculus hippocastanum</i> <i>jirovec maďal</i>	50	11	8	2	BŘ	
16	<i>Picea pungens</i> <i>smrk pichlavý</i>	20	9	3	2		
17	<i>Picea pungens</i> <i>smrk pichlavý</i>	25	10	3	3		
18	<i>Quercus rubra</i> <i>dub červený</i>	60	13	10	3	BŘ,R	mírně proschlý, vyvétvit na podchodnou výšku
19	<i>Prunus</i> sp. <i>slivoň</i>	2x50	6	8	4	K	doživající, rozložitý vícekmenný, proschlá
20	<i>Prunus</i> sp. <i>slivoň</i>	40	5	4	4	K	doživající, velké rány po řezu
21	<i>Larix decidua</i> <i>modřín opadavý</i>	25	11	5	2		
22	<i>Tilia</i> sp. <i>lípa</i>	60	15	10	3	BŘ	zavětvený tvar
23	<i>Quercus rubra</i> <i>dub červený</i>	55	10	10	3	BŘ	rozložitá nižší mírně proschlá koruna
24	<i>Tilia</i> sp. <i>lípa</i>	80	15	9	3	BŘ	zavětvený tvar

Pozn. Zdravotní stav

1. výborný
2. dobrý
3. zhoršený
4. výrazně zhoršený
5. nutná asanace - nebezpečí ohrožení

Návrh opatření

- K stromy k odstranění
BŘ bezpečnostní řez
R - redukce

