



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
401	SCHODIŠTĚ	18.84
402	VÝTAH	2.43
403	CHODBA	38.15
404	CHODBA	5.84
405	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP	25.53
406	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP	23.65
407	KANCELÁŘ – ASISTENTI BOZP	14.75
408	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ BOZP	28.47
409	KUCHYŇKA	5.35
410	KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI	19.59
411	KANCELÁŘ – PRÁVNÍK	9.62
412	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUCÍHO	8.07
413	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ PRÁVNÍHO ODD.	12.86
414	KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI	22.64
415	ZASEDACÍ MÍSTNOST	22.10
416	WC ŽENY	5.82
417	WC MUŽI	5.95
418	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP	16.18

34 zásuvka cinch dvojité, 68xUTP

Zásuvka telefonní dvojnásobná ISDN pro napojení počítače na strukturovanou kabeláž. Zásuvka je umístěna do podparapetové lišty do jednoho rámečku se silovými zásuvkami 230V. Zásuvková sestava je na podparapetové liště. Ke každé tel.(počítačové) zásuvce vedou dva kabely UTP cat.6a. Strukturovaná kabeláž je v kanálu od silové kabeláže oddělena přepážkou SK

Parapetní kanál PK

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411-Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.
Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna: -základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.
Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna: ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1 -automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2 -doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3 -dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měr.	1:50
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	643
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	4
DATUM	10/2017	St.	DPS
OBSAH	Č. VÝKRESU		STR.
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD		EL04	
IV.NP-STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ		1	