

PROTOKOL O PROVOZUSCHOPNOSTI HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

Fa 214 42 083

ZHOTOVITEL KONTROLY IČ: 10622241 Zapsán v OR nebo ŽR v DIČ: CZ420305423 Václav Rumler 783 22 Cholina 108 tel. 585 155 240 mobil: 777 719 257 777 719 256		OBJEDNATEL KONTROLY (vlastník, uživatel hasičského přístroje) IČ: 25354591 Zapsán v OR nebo ŽR v DIČ: CZ25354591 SIGMA RENT a.s. Tr. Kosmonautů 1025/6, 779 01 OLOMOUC IČ: 25354591, DIČ: CZ25354591 Název, jméno : Sídlo podnikání : Adresa objektu, kde jsou PHP instalovány :	
---	--	--	--

ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ, provedené v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb., §3, §9 a §10 a průvodní dokumentací výrobce

Por. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení HP	Výrobní číslo	TZ	Výsledek kontroly			Poznámka : Dodané náhradní díly
							A	B	C	
1	chodba 1p	P	N	PGGE	2011 008165	2011	A			
2	"	P	N	PGGE	2011 008804	2011	A			
3	chodba 1p	P	T	PGGE	2002 055148	2011	A			
4	"	P	T	PGGE	2002 041563	2011	A			
5	hl. ústředna	P	H	SLI	2002 4551905	2011	A			
6	suktem	P	T	PGGE	2002 041569	2011	A			
7	"	P	N	PGGE	2011 008010	2011	A			
8	"	P	N	PGGE	2011 008844	2011	A			
9	stolovna	P	T	PGGE	2002 009540	2011	A			
10	konfina	P	N	PGGE	2003 10012	2011	A			

Zápis o periodické zkoušce HP, provedené v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb., § 9 a §10 a průvodní dokumentací výrobce

	Dodaný materiál	Číslo TZ	Stav HP
1			Vyhovuje
2			Vyhovuje
3			Vyhovuje
4			Vyhovuje

Druh hasičského přístroje : V - vodní, PN - penevý, P - práškový, H - halonový, S / CO2 - enéový

Označ. výrobce : N-Neuruppin, K-Kodreita, A-Apolda, M-Mastex, R-Rehas, B-Bavaria, Kov-Kovoslužba, T-Tepostop, S-Siel

Výkony	Počet ks	Průvodní dokumentace	Výkon druh materiálu, zboží	DPH 21 %
	50	25 + 5	Kontrola přenosného HP + kontrolní štítek	900,-
		182	Kontrola jednoho (prvního) HP včetně servisních nutných nákladů	
		30	Vystavení revizního protokolu / zprávy	
	40	160	Převzetí nezpůsobilého HP vyřazeného z užívání a likvidace hasiva	400,-
		10	Cestovné	
		180	Nurne a účelné vynaložené náklady, přechazení a přeježdění apod.	
			PHP die pož.posouzení, nebo za nezpůsobilý HP	
		60 / 80	Montáž věšáku / věšák HP	
		280	Periodická zk. údržba, oprava, tlaková.zk. a plnění HP do 2 kg	
		390	Periodická zk., údržba, oprava, tlaková.zk. a plnění HP do 10 kg	
		270 / 90 / 30	Proudnice S 6 / KOMAXIT nádoby / drobný materiál	
		110	Proudnice P / V, Manometr EBUR	
		40	Odvoz a dovoz HP z údržby a tlak.zkoušky a umístění HP zpět	

Ukazatel spolehlivosti zboží a materiál je majetkem vázáná příměru až do jeho účinného zaplacení. Zkazník
 potvrzuje se zaplacením penále dle zák. za každý den pozdního ruky
 Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost kontrolovaných HP podle ust. § 9 odst. 1
 a2 dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. Vykonavatel prohlašuje, že je zmocněn k provádění
 periodických zkoušek, oprav a údržby HP dle vyhl. MV 246/2001 Sb. §10 vyhl., výrobcem
 HP a za př. TZ, opravy a údržby HP byly splněny podmínky stanovené právními předpisy,
 normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Provedení příští kontroly - do jednoho roku ode dne data této kontroly.

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

Datum zdanění plnění : 18.3.2014

(Signature)
 Jméno a příjmení oprávněné osoby
 18.3.2014
 Datum provedené kontroly



Václav Rumler

783 22 CHOLINA 108

tel. 585 155 240 mobil: 777 719 256

IČ 10622241 DIČ CZ420305423

Podpis a razítko ověřujícího technika

PROTOKOL O PROVOZUSCHOPNOSTI HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

Fa 214 42 053

ZHOTOVITEL KONTROLY IČ: 10622241 ZPRÁVA: ZPR/24/38/2002/40/2F DIČ: CZ420305423 Václav Rumler 783 22 Cholina 108 tel. 585 155 240 mobil: 777 719 257 777 719 256		OBJEDNATEL KONTROLY (vlastník, uživatel hasičského přístroje) IČ: 253 54 591 DIČ: CZ25354591 Název, jméno : Sídlo podnikání : Adresa objektu, kde jsou PHP instalovány :		č.zápisu: 215
		Zapeřán v OR nebo ŽR v SIGMA RENT a.s. Tr. Kosmonautů 1085/6, 779 00 OLOMOUC IČ: 25354591, DIČ: CZ25354591		

ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ, provedené v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb., §3, §9 a §10 a průvodní dokumentací výrobce

Por. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výroba HP	Typové označení HP	Výrobní číslo	Dat. pos. TZ	Výsledek kontroly			Poznámka : Dodané náhradní díly
							A) Vzhledem nezpůsobilý ke zkoušce	B)	C)	
1	chodba 4p	P	T	PGGLE	2001 014189	2010	A			
2	"	P	N	PGGE	2011 004990	2011	A			
3	"	P	N	PGGE	2011 008151	2011	A			
4	chodba 3p	P	T	PGGLE	2002 019573	2012	A			
5	"	P	N	PGGE	2011 004153	2011	A			
6	"	P	N	PGGE	2011 008603	2011	A			
7	"	P	N	PGGE	2011 008691	2011	A			
8	exchiz 2p	P	T	PGGLE	2002 050410	2010	A			
9	chodba 2p	P	T	PGGLE	2008 026065	2013	A			
10	"	P	N	PGGE	2011 004100	2011	A			

Zápis o periodické zkoušce HP, provedené v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. § 9 a §10 a průvodní dokumentací výrobce

	Dodaný materiál	Číslo TZ	Stav HP
1			Vyhovuje
2			Vyhovuje
3			Vyhovuje
4			Vyhovuje

Druh hasičského přístroje : V - vodní, PN - pěnový, P - práškový, H - hačkový, S / CO2 sněhový

Oznac.výrobce : N-Neuruppin, K-Kodreta, A-Apolda, H-Hastex, R-Rehas, B-Bavaria, Kov-Kovoslužba, T-Tepostop, S-Siel

Výkony	Počet ks	Výkon druh materiálu, zboží	DPH 21 %
	25 + 5	Kontrola přenosného HP + kontrolní šitek	
	182	Kontrola jednoho (prvního) HP včetně servisních nutných nákladů	
	30	Vystavení revizního protokolu / zprávy	
	160	Převzetí nezpůsobilého HP vyřazeného z užívání a likvidace hasiva	
	10	Cestovné	
	180	Nutné a ucelné vynaložené náklady, přechazení a přeježdění apod.	
		PHP dle pož.posouzení, nebo za nezpůsobilý HP	
	60 / 80	Montáž věšáku / věšák HP	
	260	Periodická zk., údržba, oprava, tlaková.zk. a plnění HP do 2 kg	
	390	Periodická zk., údržba, oprava, tlaková.zk. a plnění HP do 10 kg	
	270 / 90 / 30	Proudniče S 6 / KOMAXIT nádoby / drobný materiál	
	110	Proudniče P / V, Manometr EBUR	
	40	Odvaz a dovoz HP z údržby a tlak.zkoušky a umístění HP zpět	

Zakazník souhlasí, že zboží a materiál je majetkem Václava Rumlera až do jeho úplného zaplacení. Zakazník odpovídá za zanesení penále dle účtu za každý den pozdního plnění.

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost kontrolovaných HP podle ust. § 9 odst. 1 a 2 B vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. Vykonavatel prohlašuje, že je zmocněn k provádění periodických zkoušek, oprav a údržby HP dle vyhl. MV 246/2001 Sb. §10 vyhl., výrobcem HP a že při TZ, opravě a údržbě HP byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.


Osoba, která provádí kontrolu, opravu, údržbu, tlakovou zkoušku a plnění HP, musí být starší 20 let, HP S 6, který je starší 40 let dle vyhl. MV 246/2001 Sb. § 9 odst. 9


Provedení příští kontroly - do jednoho roku ode dne data této kontroly.

Celkem bez DPH

DPH 21%
Celkem s DPH

Datum zdanit. plnění :


Potvrzení objednatele


Jméno a příjmení oprávněné osoby
18.3.2014
Datum provedené kontroly

 **Václav Rumler**
783 22 CHOLINA 108
tel.: 585 155 240 Mobil: 777 719 256
IČ 10622241 DIČ CZ420305423
Podpis a razítko revizního technika

PROTOKOL O PROVOZUSCHOPNOSTI HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

Fa 214 42 053

ZHOTOVITEL KONTROLY IČ: 10622241 ŽR-č: ŽIV/24338/2009/Ko/ŽF DIČ: CZ420305423 Václav Rumler 783 22 Cholina 108 tel. 585 155 240 mobil: 777 719 257, 777 719 258		OBJEDNATEL KONTROLY (vlastník, uživatel hasičského přístroje) IČ: 253 54 591 DIČ: CZ25354591 Název, jméno : Sídlo podnikání : Adresa objektu, kde jsou PHP instalovány :		č.zápisu 2211 Zapsán v OR nebo ŽR v SIGNIA RENT a.s. Tl. Kocimova 1925/6, 779 00 OLČMOUC IČ: 25354591, DIČ: CZ25354591
---	--	--	--	---

ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ, provedené v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb., §3, §9 a §10 a průvodní dokumentací výrobce

Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení HP	Výrobní číslo	Dat. posl. TZ	Výsledek kontroly			Poznámka : Dodané náhradní díly	
							A) Vyhovuje nezpůsobilý ke zkoušce				B) C)
							A	B	C		
1	Kačmice	P	T	PGGLE	2001.009646	2012	A			Nové PHP za nezpůsobile, nebo dle PZ	
2	Strojovna 1p	P	T	PGGLE	2006.016069	2011	A				
3	chodba 6p	P	T	PGGLE	2004.011866	2012	A				
4	"	P	N	PGGLE	2011.008351	2011	A				
5	"	P	N	PGGLE	2011.008431	2011	A				
6	"	P	N	PGGLE	2011.009054	2011	A				
7	chodba 5p	P	T	PGGLE	2002.002106	2012	A				
8	"	P	N	PGGLE	2011.008281	2011	A				
9	"	P	N	PGGLE	2011.008401	2011	A				
10	"	P	N	PGGLE	2011.008050	2011	A				

Zápis o periodické zkoušce HP, provedené v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. § 9 a §10 a průvodní dokumentací výrobce

	Dodaný materiál	Číslo TZ	Stav HP
1			Vyhovuje
2			Vyhovuje
3			Vyhovuje
4			Vyhovuje

Druh hasičského přístroje : V - vodní, PN - pěnový, P - práškový, H - halonový, S / CO2 sněhový

Označ.výrobce : N-Neuruppin, K-Kodreta, A-Apolda, H-Hastex, R-Rehas, B-Bavaria, Kov-Kovoslužba, T-Tepostop, S-Siel

Výkony	Počet ks	Jednotk.cena bez DPH	Výkon druh materiálu, zboží	DPH 21 %
		25 + 5	Kontrola přenosného HP + kontrolní štítek	
		182	Kontrola jednoho (prvního) HP včetně servisních nutných nákladů	
		30	Vystavení revizního protokolu / zprávy	
		160	Převzetí nezpůsobilého HP vyřazeného z užívání a likvidace hasiva	
		10	Cestovné	
		180	Nutné a účelně vynaložené náklady, přecházení a přejíždění apod.	
			PHP dle pož.posouzení, nebo za nezpůsobilý HP	
		60 / 80	Montáž věšáku / věšák HP	
		260	Periodická zk., údržba, oprava, tlaková.zk. a plnění HP do 2 kg	
		390	Periodická zk., údržba, oprava, tlaková.zk. a plnění HP do 10 kg	
		270 / 90 / 30	Proudnice S 6 / KOMAXIT nádoby / drobný materiál	
		110	Proudnice P / V, Manometr EBUR	
		40	Odvoz a dovoz HP z údržby a tlak.zkoušky a umístění HP zpět	

Zákazník souhlasí, že zboží a materiál je majetkem Václava Rumlera až do jeho úplného zaplacení. Zákazník souhlasí se zaplacením penále 0,02% za každý den zpoždění platby.

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost kontrolovaných HP podle ust. § 9 odst. 1 až 8 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. Vykonavatel prohlašuje, že je zmocněn k provádění periodických zkoušek, oprav a údržby HP dle vyhl. MV 246/2001 Sb. §10 vyhl., výrobcem HP a že při TZ, opravě a údržbě HP byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Osoba, která provádí kontrolu vyrábí hasičský přístroj, vadiv. u něhož nelze zjistit výrobní číslo. HP starší 20 let HP CO2, který je starší 40 let dle vyhl. MV 246/2001 Sb. §9 odst. 9


Provedení příští kontroly - do jednoho roku ode dne data této kontroly.


Celkem bez DPH


DPH 21%

Celkem s DPH

Datum zdanění, plnění :


Potvrzení objednatele


Jméno a příjmení oprávněné osoby
Datum provedení kontroly


Václav Rumler
783 22 CHOLINA 108
tel: 585 155 240, mobil: 777 719 256
DIČ: CZ420305423

PROTOKOL O KONTROLE POŽÁRNÍCH VODOVODŮ

Fa 214 42.053.

provedené v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

ZHOTOVITEL KONTROLY	OBJEDNATEL KONTROLY
IČ: 10622241 DIČ: CZ420305423 Václav Rumler 783 22 Cholina 108 tel. 585 155 240 mobil. 777 719 257, 777 719 256 ŽR-č.j.: ŽIV/24338/2009/Ka/ŽF	IČ: <u>253 54 591</u> DIČ: <u>CZ25354591</u> Zapsán v OR nebo ŽR v SIGNIA RENT a.s. Tr. Kozmohradská 1005/6, 779 00 OLOMOUČ IČ: 253 54 591, DIČ: CZ25354591 Název, jméno Sídlo podnikání Adresa objektu, kde jsou hydranty instalovány:

Poř. číslo	Umístění hydrantu	Označení hydrantu	Typ hydrantu	Hydrodynamický tlak P - MPa*	Průtok vody Q (l/s) *	Množství vody odpovídá *	Hlavní uzavěr označen *	Uzavírací ventily jsou funkční *	Výbava odpovídá *	Poznámka
1	Suklím	H 1	CS2	0,32	2,93	A	A	A	A	
2	Suklím	H 3	CS2	0,32	2,93	A	A	A	A	
3	Malátnice	H 4	CS2	0,30	2,83	A	A	A	A	
4	1 D	H 5	CS2	0,30	2,83	A	A	B	A	prohlašová ventil*
5	2 D	H 6	CS2	0,28	2,64	A	A	A	A	
6	3 D	H 7	CS2	0,26	2,64	A	A	B	A	prohlašová ventil*
7	4 D	H 8	CS2	0,24	2,54	A	A	A	A	
8	5 D	H 9	CS2	0,22	2,43	A	A	A	A	
9	6 D	H 10	CS2	0,20	2,32	A	A	A	A	
10		H								

* A - odpovídá, B - neodpovídá

Potvrzuji, že v době kontroly odpovídaly uvedené údaje zjištěné skutečnosti.

Požární vodovod ANO... ODPOVÍDÁ souboru TP 1/90 a ČSN 73 0873 a ČSN EN 671 - 3-

Kontrola byla provedena na základě ustanovení zákona o PO č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky MVČR 246/2001 Sb. v souladu s ustanovením čl. 8 ČSN 730873 a ČSN EN 671-1-2-3. Při kontrole byly splněny požadavky vyhl. MV 246/2001 Sb. § 10 a podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. * POUŽE V H5, H4 - PROHLAŠOVÁ VENTIL

Provedení příští kontroly - do jednoho roku ode dne data této kontroly

Provedené úkony	Úkon celkem	Cena za úkon	Sazba % DPH	Částka bez DPH 21 %
1 Kontrola výbavy hydrantu	9	20	21	180,-
2 Kontrola přetlaku a množství pož. vody	9	75	21	675,-
3 Kontrola objektu, vod. rozvodů a ventilů	1	55	21	110,-
4 Cestovné		10	21	
5 Tlaková zkouška hadic / vyřazení		300 / 100	21	
6 Vystavení kontrolního protokolu / výchozí revize	1	30 / 120	21	30,-
7 Nutné a účelné vynaložené servisní náklady při kontrole		180	21	

Celkem účtováno

995,-

Oprava hydrantu / doplnění výbavy

Název materiálu	Celkem ks/hod	Cena za kus/hod	Sazba % DPH	Částka bez DPH 21 %
1 Oprava hydrantu / montáž / výměna výbavy		250	21	
2 Hadice			21	
3 Proudnice			21	
4				

Celkem účtováno

Gahm
Za odběratele převzal

Boluněk Jurah
Jméno a příjmení oprávněné osoby
18.3.2014
Datum provedené kontroly



Václav Rumler
783 22 CHOLINA 108

tel.: 585 155 240 - mobil: 777 719 256
IČ 10622241 DIČ CZ420305423

Podpis a razítko revizního technika

ZÁPIS O KONTROLE SYSTÉMŮ POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁVÁNÍ NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST

provedené v souladu s vyhláškou MV č.246/2001 Sb.a ČSN 73 0802

FA 214 42 053

ZHOTOVITEL KONTROLY	OBJEDNATEL KONTROLY, č. zápisu: 1248
IČ: 10622241 DIČ: CZ420305423 Václav Rumler 783 22 Cholina 108 tel. 585 155 240. MOB. : 777 719 257. 777 719 256 ŽR-AJ ŽIV/24338/2009/Ko/ŽP	IČ: 153.54.591 SIGMA KENT s.s. DIČ: CZ25354591 Tr. Kosmonautů 1085/6, 779 00 OLOMOUČ IČ: 25354591, DIČ: CZ25354591 Název, jméno : Sídlo podnikání : Adresa objektu, kde jsou PK instalovány : <i>Tr. Kosmonautů 1085/6, Olomouc</i>
Výrobce odvětrávací klapky pro odvod kouře a tepla	není znám
Výrobce žaluzie pro odvod kouře a tepla	není znám
Místo zabudování	ve stropě nad schodištěm <i>6P</i>
Rozměr zařízení	<i>2x 118 x 90 cm</i>
Rok výroby	není znám
Výrobní číslo zařízení	není známo
Funkce zařízení, ovládání	ocelovým řádkem <i>2 1P</i>
Dálkové spouštění	ne
Signalizace	ne
Termín příští revize:	<i>03/2015</i>

Závěr kontroly :

KLAPKA PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA

JE FUNKČNÍ

Podle § 4, vyhlášky MV 246/2001 Sb a normy ČSN 73 0802 je zařízení pro odvod kouře a tepla požární bezpečnostní zařízení, které se kontroluje nejméně 1 x za rok.

V případě zjištění závady na požární klapce (i když tato závada byla okamžitě odstraněna), je nutné provést následnou kontrolu znovu za půl roku, a následnou kontrolu opět za dalšího půl roku, pro dodržení roční lhůty kontrol. Pokud závada na požární klapce již nepřetrvává, další kontrola je potom plánována 1 x za rok.

V žádném případě nesmí být jakýmkoliv zásahem neoprávněné osoby **POŠKOZENO**, neoprávněným zásahem vyřazeno z provozu nebo **ZNEMOŽNĚNO** tuto kontrolu provést.

Při poškození a nefunkčnosti může být uložena pokuta. V případě poškození kourové klapky **IHNEDE** informovat technika družstva.

Výchozí revizi provedl	není znám
Dne	není známo
Termín příští kontroly:	<i>03/2015</i>
Odbornou prohlídku provedl	<i>Bohumír Jukala</i>
Proškolen firmou	Green Wood, Střešovická 8, Praha
Dne	17.12.2001
Protokol vyhotovil	<i>Bohumír Jukala</i>
Dne	<i>18.3.2014</i>



Václav Rumler
783 22 CHOLINA 108

tel. 585 155 240, mobil: 777 719 256
IČ: 10622241, DIČ: CZ420305423

Podpis a razítko

ZPRÁVA

o provozní kontrole požárního vodovodu, jeho příslušenství a o měření celkového přetlaku a množství požární vody dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671 - 3

1. Poznámky z průběhu kontroly :

V průběhu kontroly měření tlaku a průtoku vody **NEBYLY** zjištěné závady.
U hydrantů H5 (1.patro) a H7 (3.patro) - prokapává ventil - neplní uzavírací funkci.

2. Dokumentace požárního vodovodu ne-byla předložena

3. Doporučená opatření :

Pravidelně kontrolovat neporušenost plombování hydrantových skříní
Provést opravu/výměnu prokapávajících ventilů u H5, H7.

4. Závěr provozní kontroly :

Na základě provedené provozní kontroly požárního vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671 - 3, kontrolovaný požární vodovod jako celek

ODPOVÍDÁ

POŽADAVKŮM SOUBORU ČSN V OBORU POŽÁRNÍ OCHRANY A

JE

schopen hasebního zásahu.

5. Platnost této revizní zprávy je 12 měsíců, tzn. do : **18.3.2015**

6. V Olomouci dne:

18.3.2014

7. Zpracoval :

Bohumír Šuráň

podpis :



Václav Rumler

783 22 CHOLINA 108
tel.: 585 155 240 / 777 719 256
IČ 10622241 DIČ CZ420305423

Při kontrole a měření požárních vodovodů byly splněny podmínky dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb, §10 a podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Neoddělitelná příloha : Tabulka naměřených hodnot celkového přetlaku, množství požární vody
Viz zápis číslo: **2247**