

Počítačové číslo výtahu:

1191 590



Schindler

Protokol z Odborné prohlídky

Provozovatel: SIGNIA RENT	Evidenční číslo výtahu: 1 / W
Umístění výtahu: KOSMONAUTŮ 6	Nosnost: 500 stanic/přístupů: 6/6

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNÁ	II. ŠACHTA	III. KLEC
- výtahový stroj / hydraulický pohon - elektromotor /hydr. válec - brzda - koncový vypínač - omezovač rychlosti - omezení doby chodu motoru - hl. vypínač a pojistky - rozdávěč - příslušenství - el. / hydraul. schémata - systém zabráňující klesání klece - bezpečnostní ventil - tlakový ventil - ventil ručního čerpadla - hadice, potrubí - kontrola oleje - ukazatel polohy klece - přístup, osvětlení - tabulky, značení, návody 	- ohrazení - vodítka 23 nosné prostředky - vyvažovací závaží - prohlubeň - nárazníky - koncový vypínač - kladky (lanové a řetězové) - šachetní dveře - dveřní uzávěrky - patrové přepínače - ovládače - signalizace - osvětlení - tabulky, návody - napínací zařízení - omezovače rychlosti - lano omezovače rychlosti 	- podlaha - stěny, strop 43 klecové dveře - závěs - zachycovače - vodící čelisti - odkláněcí křivka - ovládací kombinace - nouzový signál - osvětlení - el. instalace - tabulky, návody - revizní jízda - vážicí zařízení - dorozumívací zařízení 56 clona

ZÁVADY:

- 1** VYDŘENÉ DŘÁŽKY TRAC. KOTOUČE
- 23** POPRAVENÉ PRÁMKY NOSNÝCH ORBÁNŮ (4 x ϕ 121, DÉLKA CCA 30 cm)
- 43** ZADŘENÁ LOŽISKA MECHANISMU ZAVÍZÁNÍ KAB. DVEŘÍ
- 56** NEFUNKČNÍ FOTOBUŇKA
- 43b** NESPOLEHLIVÁ FUNKCE REVERZAČNÍHO MECHANISMU KAB. DVEŘÍ

ZÁVĚR:
 I. Výtah je způsobilý provozu ANO - ~~NE~~ pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník majitele/provozovatele: Jméno: P. BAHOUNEK	Odborná prohlídka provedena dne: 1.4.14. Jméno: ZUB
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

Příští odbornou prohlídku provést do: **1.7.14**